

謹將現查

桂公府所有房間牆垣等處粘修工程情形做
法開列於後

計開

中院

壽安樓一座五間明間面寬一丈三尺二次稍間各

謹將現查

桂公府所有房間墻垣等處粘修工程情形做法列後

計開

東院花園

射圃北房一座七間明間面寬一丈二尺六寸二稍間一丈

二尺五寸通進深二丈六尺前廊深四尺隨抱厦三

謹將現查


桂公府所有房間牆垣等處粘修工程情形做法

開列於後

計開

西院

宮門外一字影壁一座高一丈寬四尺長三丈一尺



06531

MAR 13 1950

B

面寬一丈二尺前廊深四尺四寸進深一丈八尺三寸
頭停瓦片破碎花邊不齊清水脊坍塌一段
後坡拆烟筒四箇樓台上下腿子並廊心山簷
牆外皮磚塊酥城兩山牆拆門口二箇後簷
牆窟窿二箇各見方三尺坎牆四堵甓塊
酥城廊內並屋內地面甓塊破碎押面石並

踏蹂酥裂走錯西稍間欠高炕一鋪

謹擬

頭停補完後坡洋烟筒四箇找補椽望其餘查
補夾隴清水脊補砌腿子廊心山簷牆坎牆甓
塊酥城搥磨見新兩山牆門口二箇並後簷牆
窟窿二箇各見方三尺補砌廊內並屋內地面找

塹西稍間成搭高炕一鋪押面踏蹂添換歸安

東順山樓一座二間面寬一丈三尺進深一丈四尺三寸廊深四

尺三寸頭停東一間拆去烟筒一箇瓦片破碎花邊不

齊山簷牆並腿子廊內下肩坎牆甃塊酥城後簷

牆窟窿二箇廊內並屋內地面甃塊酥城押面石

走錯

謹擬

頭停補寬東一間後坡烟筒一箇我補椽望其
餘查補夾隴山簷牆腿子並廊內下肩坎牆
甓塊捱磨見新後簷牆補砌窟窿西山補砌
門口二箇廊內並屋內地面我漫押面石歸安

西順山樓一座二間進深面寬尺寸與東順山樓全頭
停西間後坡瓦片破碎其餘不齊山簷牆並
腿子甓塊酥城後簷牆窟窿二箇坎牆並
廊深下肩甓塊酥城廊內並屋內地面甓塊破
碎欠高炕一鋪押面石走錯

謹擬

頭停西間後坡補完烟筒我補椽望其餘夾
隴山簷牆並腿子坎牆廊內下肩我補握
磨見新後簷牆窟窿補砌廊內並屋內
地面找墁尺四方甄成搭高炕一鋪東山補砌
門口一箇押面石添換歸安

東西遊廊一座各三間明間面寬八尺南次間八尺北
次間七尺八寸進深五尺一寸頭停瓦片破碎勾滴
不齊灰皮脫落內裡地面甄塊酥城兩邊接角
石走錯

謹擬

頭停添換瓦片齊理勾滴裏隴見新內裡地

面我墁尺二方甃兩邊接角石添換歸安我補
台幫見新

東牆板牆底盤灰押面石料寬一尺厚四寸台幫
八寸甃塊多有無存

謹擬

補砌台明甃塊四層大沙滾甃成做添安押
面石料

拆去洋房一大間不用

大房一座五間明間面寬一丈三尺二次稍間面寬

各二丈進深二丈五尺五寸前後廊深各五尺八寸

頭停拆去烟筒一箇其餘瓦片破碎花邊不齊

大脊缺欠一段山簷牆並腿子廊深甃塊酥

城前後簷坎牆並簷牆下肩酥城台幫甃

塊酥城廊內並屋內地甃甃塊破碎前後簷

石料走錯西間押面一塊劈裂

謹擬

頭停明間後坡補窳烟筒我補椽望其餘
夾隴齊理簷頭補砌清水脊山簷牆並腿子
廊添握塘見新坎牆並簷牆下肩握塘台
幫我補抹什廊內地面我量細尺七方甑西

一間補漢押面一塊前後簷石料並踏蹠歸安
拆去格扇補砌枕牆西山牆拆改鑽山門口箇
西稍間成搭高炕二舖

東西耳房各二間面寬一丈五寸進深一丈六尺一寸前

後廊深各四尺頭停拆去洋烟筒三箇其餘瓦片破

碎花邊不齊前後山簷牆並腿子甎塊不堪東

耳房並腿子簷牆下肩甎塊破碎枕牆二堵甎塊

酥城欠坎牆二堵屋內甎塊酥城東房欠高炕鋪

前後簷台明甎塊酥城並石料走錯

謹擬

頭停補窳洋烟筒我補瓦片樣望其餘夾隴見
新前後山簷牆並腿子坎牆檐檐東耳房並腿
子簷牆下肩檐磨成搭高炕一甫拆門二箇照
舊補砌坎牆屋內地而我漫尺四方甃台明抹什
我補押面歸安石料

西耳房前搗牆一道隨角門一箇長一丈五尺高八尺
無存

謹擬

下肩大沙滾甃十三層細挽白成做上身砌碎甃
二面抹什白灰二層頭停擺安花瓦

東西廂房二座各三間明間面寬一丈二尺二寸二次間一

丈一尺二寸進深一丈四尺前廊深四尺頭停瓦片破

碎花邊不齊山簷牆並腿子甃塊酥城山牆密

窪四箇見方三尺東西坎牆四段臘閃屋內並廊

內地面甃塊酥城欠高炕三鋪踏蹠押面石走

錯

謹擬

頭停拘抵夾隴齊理簷頭山簷牆並腿子握塘
見新山牆窟窿四箇補砌東西坎牆四段墜磨屋
內並廊內地面尺二方執我墁成搭高炕三鋪踏蹠
押面歸安

西廂房南山後簷牆長六尺高八尺隨門口執塊
破碎

謹擬

補砌牆執塊

西廂房後中廝一座五間頭停滲漏山簷牆並坎
牆灰皮脫落

謹擬

頭停查補山簷牆並坎牆我補抹飾見新

東西卧角遊廊共八間進深面寬尺寸照舊頭停

瓦片破碎勾滴不齊內裡地面甄塊酥城石料走

錯

謹擬

頭停捉節夾隴齊理簷頭內裡地面找墁押

面歸安

過廳一座九間明間面寬一丈三尺四次稍間一丈二尺進
深一丈三尺三寸前後廊深各四尺頭傳拆洋烟筒二箇
瓦片破碎花邊不齊東西稍間砲傷一處山簷
牆並坎牆甃塊酥城拆門口二箇前後廊並屋
內地面甃塊酥城西二間地面甃塊破碎台幫
磚塊破碎前後簷押面踏蹠石走錯

謹擬

頭停補完洋烟筒我補瓦片椽望其餘拘
抵夾隴齊理簷頭東西稍間炮傷一處補
砌拆門口補砌山簷牆並坎牆甃塊擦磨見新
前後廊並屋內地面細尺四方磚我墁西間地面補
墁台明抹什押面踏蹠石料添換歸安

過廳西北房一座三間現查頭停瓦片破碎山簷
牆並坎牆磚塊酥城地面磚塊破碎押面石走錯
謹擬

頭停抽換瓦片拘抵夾隴山簷牆並坎牆擦磨
見新屋內地面我墁石料歸安

文昌樓一座三間明間面寬九尺一吋二次間面寬八尺五吋

進深六尺八吋前廊三尺五吋頭停瓦片破碎花邊不齊

並非山脊不齊山簷牆並腿子台幫孰塊酥城不齊

南山欠磚廊心一架屋內地面磚塊酥城廊內地面磚

塊破碎押面石踏蹠石料走錯

謹擬

頭停拘抵夾隴齊理簷頭我補排山脊山簷牆並
腿子台幫我補握塘南山照舊式補砌磚廊心
一架屋內地面我漫廊內地面我漫尺四方磚細漫押
面踏蹂歸安

西平台一座三間明間面寬九尺一寸二次間面寬九尺
進深八尺二寸前廊深三尺頭傳滲漏前後水盤沿
磚塊不齊山簷牆灰皮脫落下肩並坎牆腿子磚
塊不齊屋內並廊內地面磚塊酥城踏蹂石料走錯

謹擬

頭停抹飾大蘇刀灰背一層前後水盤沿握塘見

新山簷牆抹飾下肩並坎牆腿子找補墮
擦屋內並廊內地面找墁尺二方磚踏蹀石料歸安

穿堂一座九間進深面寬尺寸照舊頭停拆去天窗

一箇烟筒四箇滲漏坍塌瓦片多有破碎並花邊

不齊山簷牆下肩甑塊酥城上身灰皮脫落原有

門口一箇廊內並屋內地磚塊破碎台幫磚塊破碎

前後簷押面石走錯欠高炕二鋪

謹擬

頭停補完天窗並烟筒我補椽望其餘查補齊理
簷頭抹飾天溝山簷牆墄磨見新上身抹飾補
砌門口廊內並屋內地面尺四方磚我墁台幫我補抹什
成搭高炕二鋪押面石歸安

垂花門一座面寬九尺四寸進深八尺二寸頭停瓦片

破碎不齊前簷東山換接条石一塊長三尺寬一尺寸

謹擬

頭停捉節夾隴見新前簷東山添安接条石一

塊

東西拐角遊廊共十七間進深面寬尺寸照舊頭停

瓦片破碎勾滴不齊看面牆並罩壁牆裡皮灰皮

脫落外皮甄塊酥城台幫磚塊不齊內裡地面甄

塊酥城

謹擬

頭停捉節夾隴齊理簷頭看面牆並罩壁

牆台幫牆見新裡皮抹飾白灰內裡地面尺二
方執我墁

西穿堂門並東房各三間明間面寬九尺二次間
面寬六尺四寸進深七尺五寸前廊深三尺頭停滲
漏檐頭不齊山簷牆執塊酥城屋內高炕二鋪
炕面執塊不齊東房屋內並廊內地面執塊破碎

謹擬

頭停夾隴齊理簷頭山簷牆牆見新屋

內高炕二鋪我補炕面東房屋內並廊內地
面尺二方甄我墁

延慶軒南房一座五間明間面寬一丈二次稍間面
寬九尺二寸進深一丈二尺前廊三尺二寸頭停滲漏
瓦片破碎山簷牆並坎牆甄塊酥城

謹擬

頭停補寬天窗我補瓦片椽望其餘夾隴
山簷牆並坎牆甄塊墮磨見新

東西耳房各一間頭停瓦片破碎不齊後窗戶二

箇窗墜一箇山簷牆磚塊酥域

謹擬

頭停夾隴見新後窗戶並窗墜大沙滾甄補砌

山簷牆墜塘見新

週圍遊廊共二十間頭停滲漏灰皮脫落水盤
沿瓢塊酥城罩壁牆下肩瓢塊酥城上身灰
皮脫落北面花活不齊

謹擬

頭停古大蘇刀灰背一層水盤沿檐磨見新
照壁牆下肩檐檐上身抹什北面花活整磨見

新

東面花瓦牆一段長二丈五尺頭停花瓦不齊磚

塊酥城

謹擬

頭停齊理花瓦磚塊剔補見新

以上所有山簷牆腿子坎牆並台幫牆

磨撤去改找補抹飾見新

謹將現查

桂公府所有房間木植並內外簷裝修情形做法列後

計開

中院

壽安樓一座五間明間面寬一丈三尺兩次間各面寬

一丈二尺二稍間各面寬一丈二尺進深一丈八尺三寸前

廊深四尺四寸現查內外檐裝修缺欠上下支摘窗
二十二扇卧風格腿子二扇風門一扇倒掛楣子扇
花牙五副內裡進深板牆四槽明間面寬板牆
一槽門拴一根均無存欄桿套環瓶兒樓梯欄桿
樓板二塊木杌牆二段均傷損不齊內裡神龕一
座無存頂隔篋子傷損不齊

謹擬

缺欠照舊樣式添新傷損不齊釘補整齊照
舊油飾俱用新松木成做

東順山樓一座二間各面寬一丈三寸進深一丈四尺三寸

廊深四尺三寸現查內外檐裝修缺欠窗戶

六扇倒掛楣子二扇花牙四付門拴一根均無存

欄桿套環樓板均傷損不齊內裡面寬板

牆二槽隨門口共何葉門一副均無存

謹擬

缺欠照舊式樣添新其餘傷損釘補整齊
俱用新松木照舊油飾

西順山樓一座二間各面寬一丈三寸進深一丈四尺三
寸廊深四尺三寸現查內外檐裝修缺欠窗
戶七扇倒掛楣子四扇花牙子四副卧風格腿
子一扇風門一扇內裡進深面寬板牆二槽隨
門口二箇門栓一根均無存欄桿瓶子套環
樓梯板欄桿均傷損不齊樓板傷折一塊

謹擬

缺欠照舊樣式添新其餘傷損不齊釘補漆安
整齊俱用新松木照舊油飾

東西遊廊二座計六間內四間面寬八尺二間面寬七

尺八寸進深五尺一寸現查外簷裝修缺欠內簷裝修

無存

坐橙十六扇

花牙四副

進深板牆二段

屏門一合

角門一合

謹擬

添新俱用新松木成做照舊油飾

大房一座五間明間面寬一丈三尺二次稍間各面

寬一丈二尺進深二丈五尺五寸前後廊深五尺

分柱高一丈一尺一寸現查外簷裝修缺欠內

簷裝修無存

大窗戶二十二扇

玻璃窗二扇

紗屨二扇

玻璃八塊

前簷橫楣子一扇

橫拴一根

後簷明間原有格扇拆去改安支摘窗
一槽

內簷明間後金落地床罩一槽

東一縫落地罩一槽

西一縫欄杆罩一槽

東二縫板牆真假門口方窗一槽

隨前金板牆方窗一槽

西二縫壁紗厨一槽

東西次間後金落地罩二槽

東稍間後金板牆真假門口方窗一槽

東稍間前簷炕罩一槽

西稍間後老簷床罩一槽

後金板牆真假門口方窗一槽

西稍間前簷炕罩一槽

後廊進深板牆四槽

西山泰安鑽山門桶子一箇

隨荷葉門一合

謹擬

照舊添新俱用新松木成做照舊油什

東順山房一座二間各面寬一丈五寸進深一丈六尺一寸

前廊深四尺柱高一丈現查外簷裝修缺欠內

檐裝修無存

大窗戶七扇

橫披窗三扇

玻璃窗四扇

玻璃四塊

紗屜一扇

內簷後廊板牆一槽

壁紗厨一槽

後金鷄腿罩二槽

炕罩一槽

改安門一箇

添榻板一塊

謹擬

改撤門口添安榻板內外檐裝修添新俱用

新松木成做照舊油飾

西順山房一座二間各面寬一丈五寸進深一丈六尺一寸前

後廊深四尺柱高一丈現查外檐裝修缺欠內

檐裝修無存

大窗戶七扇

玻璃窗六扇

玻璃六塊

紗屉一扇

內裡進深壁至紗厨一槽

後廊板牆一槽

後金鷄腿罩二槽

前檐床罩一槽

謹擬

缺欠俱照舊樣式添新俱用新松木成做照舊

油飾

東廂房一座三間明間面寬一丈二尺二寸次間各面寬

一丈一尺二寸進深一丈四尺前廊深四尺二寸柱高一丈

現查外檐裝修缺欠內檐裝修無存

大窗戶五扇

玻璃一塊

橫栓一根

北縫壁紗厨二扇

簾架一座

南縫荷葉門一合

方窗玻璃二塊

南山後檐角門一箇

隨雙扇門

謹擬

照舊添新其餘傷損釘補齊整俱用新松
木成做照舊油飾

西廂房一座三間明間面寬一丈二尺二寸二次間各
面寬一丈一尺二寸進深一丈四尺前廊深四尺二寸柱高

一丈現查外檐裝修缺欠內檐裝修無存

大窗戶四扇

橫拴一根

北縫落地罩一槽

北間前檐床罩一槽

南縫壁紗厨一槽

簾架一座

南間前檐炕罩一槽

謹擬

內外檐裝修俱添新用新松木成做照舊油飾

西廂房後中厠一座五間現查外檐裝修缺

欠夾門窗一槽風門三扇其餘傷損不齊

謹擬

缺欠照舊添新傷損釘補整齊油什

順色

大房前遊廊八間各面寬六尺四寸進深四尺現查
外檐裝修缺欠內檐裝修無存

倒掛楣子五扇

坐檯十八扇

花牙子二十四塊

謹擬

照舊樣式添新俱用新松木成做照舊油飾

過廳一座九間明間面寬一丈三尺兩次間各面寬

一丈二尺其餘各面寬一丈二尺二寸進深一丈三尺

三寸前後廊深各四尺柱高九尺六寸現查內

簷裝修無存外簷裝修缺欠

窗戶二十七扇

玻璃窗二十二扇

隨玻璃二十二塊

簾架卧風閣一分

風門二扇

坐橙五扇

內簷東西二縫壁紗厨二槽

東二縫格斷板一槽

東西二縫鴉腿罩卓二槽

西進間落地罩一槽

西山床罩一槽

謹擬

照舊樣式添新俱用新松木成做照舊

油飾

文昌樓一座三間明間面寬九尺一寸次間各面寬
八尺五寸進深六尺八寸前廊深三尺五寸柱高丈
三尺現查上層簷缺欠板窓心四扇簾架臥
風格風門一槽均無存其餘格扇窓戶樓梯
跔板欄杆樓板傷損不齊

謹擬

缺欠俱照舊樣式添新松木成做其餘傷

損釘補整齊照舊油飾

過廳西山順山房一座三間現查內外檐裝修

缺欠臥風格一槽風門一扇玻璃三塊內檐西一

縫落地罩一槽排子三扇均無存前檐鸞

歌架楊損不齊

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損釘補整齊俱用新

松木成做照舊油飾

西平台一座三間明間面寬九尺一寸次間各面寬

九尺進深八尺二寸前廊深三尺柱高八尺現查窗

戶櫺條瓶兒欄杆傷折不齊外檐裝修缺欠

內檐裝修無存

窗戶四扇

卧風格腿子二扇

風門一扇

北山前檐平門一槽

隨坎框後檐瓶兒門二箇門二扇

謹擬

俱照舊樣式添新俱用新松木其餘傷折

釘補整齊照舊油飾

穿堂一座九間明間面寬五丈三尺二次間各面寬

五丈尺前抱厦一間柱高九尺現查內外檐

裝修缺欠窗戶十扇風門一扇硬三堂橫

披三槽隨安裝料中枋倅柱抱框各二

根枋子二根前金明間拐子坐橙二扇明間

後檐平風門一槽隨坎框內裡板牆二

槽均無存

謹擬

缺欠照舊俱添新俱用新松木照舊油飾

垂花門一座面寬九尺四寸進深八尺二寸柱高九尺

五寸現查外檐裝修缺欠內檐裝修無存

單壁門一槽

隨安欂栳下欂栳一根

謹擬

缺欠照舊添安拆安魚腮板俱用新松木成做

照舊油飾

東西遊廊四座計十七間各面寬六七尺不等進深四

尺二寸柱高七尺四寸現查外檐裝修缺欠內檐裝

修無存

平門二槽

隨杖框拐子坐橙四扇

花牙五塊

謹擬

缺欠照舊添新俱用新松木照舊油飾

東房一座三間明間面寬九尺二次間各面寬六尺

四寸進深七尺五寸前廊深三尺柱高九尺現查外

檐裝修缺欠內檐裝修無存

橫披一扇

風門一扇

謹擬

缺欠照舊添新俱用新松木成做照舊油飾

延慶軒一座五間明間面寬一丈二次稍間各面寬九

尺二寸進深一丈二尺前廊深三尺二寸柱高八尺四寸現

查東二縫壁紗厨心子西二縫天然罩一槽西二縫栴

紋式瓶兒門口方窓格斷板一槽均傷損不齊外

簷裝修缺欠內簷裝修無存

風門子一扇

內簷東縫落地罩一槽

連架一座

謹擬

內外簷裝修照舊添新傷折釘補齊正俱用
新松木成做照舊油什

東西耳房一座各一間欠風門二扇添新

週圍轉角遊廊計二十間現查外簷裝修無存

瓶兒欄杆一槽

坐燈二扇

飾錦窓戶玻璃座四扇

花牙子一副

平門二槽

下款二根


東南角平門一扇

謹擬

內外簷裝修照舊式樣添新俱用新松木成做
照舊油什

以上房間並內外檐裝修照舊糊飾

天
一
廠



06511

MAR 11 1960

B

間頭停瓦片破碎簷頭不齊明間後坡拆去烟
筒一箇二次進間拆去烟筒二箇山簷牆甃塊酥城
抱厦地面甃塊酥城押面石走錯西稍間前簷欠
高炕一鋪

謹擬

頭停補完烟筒三箇我補瓦片梭望其餘夾隴見新齊

理簷頭山簷牆墄磨見新抱厦地面尺七方甃

砍細找墄西稍間前簷成搭高炕一鋪炕幫大

沙滾甃倘白炕面尺二方磚押面踏踏石添換

歸安

拐角樓一座六間頭停瓦片破碎東北角南頭後坡

沉陷水盤簷挂簷缺欠不齊拐角山簷牆

外皮三間歪閃其餘山簷牆並坎牆甃塊酥

城前廊內並屋內地而甃塊酥城

謹擬

頭停拔草夾隴南頭後坡照舊揭窰三間拐角

山簷牆外皮我補抹什停泥磚槌縫到頂水盤
沿尺四方甄添補樓台上下水盤沿挂簷磚添
補其餘山簷牆並坎牆我補磚塊墜磨見新
廊內並屋內地面尺四方磚我墁

東平台一座三間各面寬七尺進深六尺八寸頭停沉陷

山簷牆殿閃屋內地面並台明磚塊破碎後簷磚

踏踩一分磚塊破碎扶手牆花磚不齊

謹擬

頭停補蓋苫大麻刀灰背一層青灰月一層提漿大

軌水盤簷挂簷尺二方甄添安山簷牆下肩大沙

滾甃十五層上身砌碎磚抹什白灰一層屋內地
面尺四方甃我漫台幫磨後簷磚踏蹂補
砌扶手牆添補花磚抹什見新

看戲房一座三間明間面寬一丈二次間九尺進深

一丈二尺週圍廊深三尺五寸頭停前坡瓦片破

碎後坡歪閃沉陷週圍廊內地而磚塊破碎屋內

地面磚塊酥城週圍台幫磚塊酥城如意踏蹂

一分挪移明間欠踏級一塊

謹擬

頭停後坡揭寬甚背寬瓦其余夾隴見新週
圍廊內地面尺四方磚找墁屋內地面找墁山簷
牆並台幫墁抹見新踏踩石料跣級添補煇安

東廠廳三間明間面寬一丈二次間九尺進深一

丈二尺前廊進深三尺五寸頭停決漏勾滴不

齊南次間煙筒一箇山簷牆坎墁磚塊酥城虎

皮石台幫縫子夾皮脫落屋內地面酥城

謹擬

頭停夾隴捉節齊理勾滴南次間前坡補

窰煙筒山簷墻坎墻握磨見新虎皮石台
幫我補拘抵抹什屋內地面尺二方磚我墁

西遊廊廠廳一座三間明間面寬九尺五寸二次間七
尺五寸頭停滲漏瓦片破碎勾滴不齊週圍
坎墻磚塊酥城台明週圍不齊押面石踏蹠
二分並石榻板不齊

謹擬

頭停夾隴齊理簷頭週圍坎墻並台明我補

握磨見新押面並踏蹂石榻板歸安

週圍遊廊共三十八間並六方亭一座進深面寬不等內
有六間頭停瓦片沉陷其餘瓦片破碎勾滴缺
欠後簷牆下肩甄塊酥城裡皮上身並窓戶楠
子灰皮間有脫落內裡地面破碎台幫微閃押
面石並接角傷損走錯

謹擬

頭停我補瓦片並六方亭其餘捉節夾龍添補
勾滴後簷牆下肩我補握磨見新裡皮上身
並窓戶楠抹什白灰見新內裡地面尺二方磚
我墁台幫我補見新押面並接角石我補歸

安

戲台一座共九間內有前台一間後抱厦三間頭停
拆去洋煙桶二箇瓦片破碎簷頭不齊山簷
牆磚塊酥城廊內並前台屋內地面甃塊破碎台
幫磚塊酥城押面垂帶踏蹀石走錯

謹擬

頭停二次間補竅烟筒我補瓦片椽望其餘夾龍
見新齊理簷頭山簷牆搨磨見新屋內廊
內地面尺四方甃我搨前台地面尺七方甃我搨週
圍台幫搨磨我補押面並垂代踏蹀石料我補

歸安

土地祠一座頭傳前簷拆烟桶一箇其餘瓦片多

有破碎勾滴缺欠東山窰窿一箇見方三尺屋

內地西磚塊破碎洋房一間廟前一字影壁一座

二面甓塊破碎頭傳花瓦不齊

謹擬

頭傳補完烟桶找補橡望其餘查補夾隴

齊理勾滴牆框見新東山窟窿一箇停泥
甑補砌屋內地面尺四方磚我慢慢撤去洋房一
間廟前影壁二面甑塊我補抹飾見新頭停
我補花瓦拘根見新

東配樓一座九間各面寬進深六尺二寸頭停瓦片破
碎勾滴不齊山簷坎墻磚塊酥減台幫不齊屋
內地面磚塊酥減

謹擬

頭停夾隴捉節齊理勾滴山簷墻坎墻我補搥
磨見新台幫搥磨我補屋內地面尺二方磚我慢慢

平台樓一座三間半三面廊明間面寬一丈一尺二次間
一丈進深一丈二尺廊深四尺頭停滲漏坎背脫
落上下水盤簷缺欠不齊山簷墻坎墻磚
塊酥城屋內並廊內地面磚酥城台幫磚塊
不齊押面踏蹂石酥裂走錯

頭停抹什大蘇刀坎背一層提漿大乳樓台
上下水盤簷添補磚塊山簷墻坎墻磚塊捱
磨見新屋內並廊地高處方甄我墁台幫我補
捱磨押面踏蹀石添補歸安

院內週圍大墻漆長四丈頭停花瓦不齊上
身並下肩二面灰皮脫落

謹擬

頭停補安花瓦上身並下肩二面我補抹什見新

馬號

南房一座五間頭傳瓦片破碎簷頭不齊山簷牆
灰皮脫落

謹擬

頭傳夾隴拘振齊理簷頭山簷牆我補抹什

見新

北馬棚一座五間頭停席泊糟朽瓦片破碎山簷
牆脚閃欠台幫磚塊破碎不齊

謹擬

頭停抽換瓦片補釘席箔其餘拘抵見新山簷
牆找補抹什白灰台幫找補抹什

院內堆存積土

謹擬出運

北房一座五間頭停滲漏大脊缺欠瓦片破
碎山簷牆坎牆內外灰皮脫落屋內地而
甓塊破碎欠接角石一塊散水甓塊破碎欠
高炕二鋪

謹擬

頭停抽換瓦片其餘查補拘振見新我補

清水脊山簷墻坎墻我補抹什屋內地面斧切
磚我墁成搭高炕二鋪我補接角石一塊

大門兩邊西房共七間頭停後坡瓦片脫落二間

其餘傷損破碎山簷牆裡外皮灰皮脫落屋

內地面甃塊酥減大門欠磚腿二架押面接角

石走錯

謹擬

頭停後坡我補瓦片其餘查補夾隴見新山

簷牆裡外皮抹飾屋內地面斧仞甃我墁大
門添砌甃腿二架押面接角石我補歸安

東西牆二道湊長六丈磚頂不齊牆身並下肩

灰皮脫落

謹擬

頭停補砌花瓦牆身並下肩我補抹飾見新

以上所有房間山簷牆坎牆並台幫墄磨

撤去改我補抹什見新

謹將現查

桂公府所有房間木植並內外簷裝修情形做

法列後

計開

東院花園

射圃一座七間前抱廈三間明間面寬一丈二

尺六寸四次稍間一丈二尺六寸二進間面寬一丈二
尺五寸進深一丈六尺前廊深四尺抱廈進深
一丈柱高九尺現查缺欠窻戶七扇玻璃沙屈
四槽格扇二扇卧風格三槽坐橙八扇花牙
一對板牆二槽東山鑽山單扇門二扇無存

謹擬

缺欠內外簷裝修添新其餘釘補齊整照
舊油飾俱新松木成做

轉角樓一座六間明間面寬九尺五寸次稍間九尺
二寸進深一丈五尺前廊深四尺現查內簷裝修
缺欠外簷裝修無存卧風閣一槽風門二
扇窗戶四扇木板牆一堵花茅子一塊均無存

謹擬

照舊式添新其餘釘補整齊照舊油飾

新松木成做

東平台一座三間各面寬七尺進深六尺八寸現

查欂栳橫披傷損坐橙心一扇花牙不齊頂

板訛朽內簷裝修無存

鷄腿罩三槽

花牙子一塊

謹擬

照舊添新其餘傷損不齊釘補齊整照舊
油什俱用新松木成做

看戲房一座三間明間面寬一丈二次間面寬九
尺進深一丈二尺迴圍廊深各三尺五寸
柱高九尺現查內簷後簷落地明格
扇二槽計八扇橫楣子三扇西山窓戶二
扇玻璃二塊倒挂楣子三扇坐櫈四扇
前簷卧風格一槽西次間排子二扇老

簷枋一根無存其餘前簷鶯歌架子

一座傷損前簷格扇心傷損不齊挪

移欹窗一槽

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損挪移不

齊釘補齊整照舊油飾俱用新松木成做

東廠廳一座三間明間面寬一丈二次間面寬

九尺前廊深三尺五寸進深一丈二尺柱

高八尺現查外簷窗戶三扇玻璃紗

尾二槽隨玻璃風門腿子三扇落地

罩二槽無存

謹擬

照舊添新其餘釘補照舊油飾俱用新
松木成做

西啟廳一座三間明間面寬九尺五寸二次間面寬
七尺五寸進深七尺二寸柱高九尺現查花芽子

一塊無存

謹擬

照舊添新其餘釘補正齊照舊油飾俱
用新松木成做

扒山轉角遊廊共三十八間並方亭一座進深面寬

照舊現查缺欠坐橈八扇倒挂楣子二扇花

芽子十二對平門二槽什錦窗戶二扇連簷瓦

口無存

謹擬

缺欠照舊添新其餘釘補整齊照舊油什

俱用新松木成做

土地祠一間現查缺欠供棹一張神像下杌枹框無
存改移格扇一槽

謹擬

照舊素塑神像佛樽缺欠添新其餘挪移
補安齊整照舊油飾俱用新松木成做

東仙樓座九間面寬各五尺進深六尺二寸柱高一
丈三尺現查格扇欹窗心傷損不齊釘補格
扇樓台欄杆跣級損壞添補窗戶心樓梯

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損不齊釘補齊整
照舊油飾俱用新松木成做

平台樓一座三間明間面寬一丈一尺二次間面寬

一丈三面廊深四尺進深一丈二尺柱高一丈五尺現查

改窓戶二槽週圍瓶兒欄杆套環傷損不齊挂

簷板腐朽外簷裝修無存

窗戶十五扇

連架臥風格四槽

格扇四扇

倒挂楣八扇

座橙七扇

花牙十二對

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損不齊並挪移虧

朽釘補齊整俱用新松木成做照舊油什

戲台一座九間明間面寬一丈一尺二次間面寬一丈五
寸稍間面寬一丈進深一丈二尺後廊深四尺前台
一大間面寬一丈八尺進深一丈六尺後抱厦三間進
深一丈柱高一丈現查二次間補釘板子二槽外簷
裝修缺欠內簷裝修無存

窗戶十扇

卧風閣一槽

玻璃二塊

挂面床二鋪

明間後簷挂面床一分

前金鷄腿罩槽

花牙子三對

東二縫真假門口方窗一槽

西二縫鑲安假門口一座

荷葉門一合

門頭花三塊

西稍間後簷床罩一槽

謹擬

照舊添新其餘傷損釘鋪齊整照舊油什俱用
新松木成做

馬號

北馬棚一座五間現查內裡進深馬槽二分無存

謹擬

照舊式添新俱用新松木成做

北房一座五間現查缺欠前簷夾門窗一槽撤代門
一合校摘憲四槽內裡隔斷板三槽隨門口無存

謹擬

照舊漆新其餘傷損釘補齊整俱用新松木

成做

大門一間現查門扇杌榘無存

謹擬

照舊添新其餘釘補齊整照舊油飾俱

用新松木成做

兩邊西房六間現查缺欠夾門窗三槽內裡進

深坎牆一槽荷葉門今無存

謹擬

照舊添新其餘釘補照舊油飾俱用新漆成做

南邊木棚房一座五間拆去不用

北邊洋房一座三間拆去不用

以上房間並內外檐裝修照舊回糊飾



三寸台明高六寸均無存

謹擬

原有地盤不動添押面石一層寬一尺二寸厚四

寸台明高六寸下肩停城大千擺十一層上身


兩頭砌腿擗縫影壁心斜安尺四執上身砌馬

蹄踪線枋虎頭枋永盤沿椽子成做兩山安

砌尺二博縫頭停調排山脊苫背寬二號筒瓦

勾滴齊簷大蔴刀灰捉節裏隴添護角石

四塊三百占谷扁光背後鑿打做細



00531

MAR 13 1950

B

宮門一座三間明間面寬一丈七寸二次間各面寬八尺一寸進深一丈四尺三寸頭停瓦片破碎勾滴不齊

山簷牆並秋門磚塊酥城

謹擬

頭停裏隴見新齊理簷頭山簷牆並內理

秋門磚塊墜磨見新馬尾踐蹠並車轆石

添補歸安

兩邊南房二座共八間進深面寬尺寸照舊頭

停東四間拆去烟筒一箇其餘瓦片破碎

山簷牆磚塊酥城

謹擬

頭停東四間補窳烟筒我補瓦片椽望其

餘夾隴見新山簷牆磚塊搥磨見新

西廂房一座三間明間九尺二次間六尺四寸進深
一丈二尺前後廊深三尺五寸頭停明間後坡烟
筒一箇其餘瓦片傷損不齊山簷牆並坎牆
甓塊酥城屋內地面磚塊破碎石料走錯

謹擬

頭停明間後坡補窳烟筒找補椽望其餘夾隴

山簷牆並坎牆甃塊擁磨見新屋內地面尺二
方甃我墁馬尾踐踏並石料歸安

平門一座頭停瓦片破碎勾滴不齊

謹擬

頭停夾隴齊理勾滴拘抵見新

東西平台遊廊九間頭停滲漏灰皮脫落水盤

沿山簷牆磚塊酥城押面石走錯

謹擬

頭停苦大蔴刀灰背一層水盤沿並山簷言牆

我補磚塊牆磨見新押面石間有添換歸安

宮門內北房一座五間明間面寬九尺六寸四次稍間
各九尺二寸進深一丈前後廊深各三尺四寸頭停
瓦片破碎花邊不齊山簷牆磚塊酥城拆烟
筒一箇欹牆內外八堵並台幫磚塊破碎屋內
並前後廊內地面磚塊破碎押面石走錯

謹擬

頭停補窳烟筒我補瓦片椽望其餘夾隴齊
理簷頭山簷牆磚塊搥磨見新枕牆內外八
堵並台幫搥磨屋內並前後廊內地面我墁尺
四方磚押面石料添換歸安東山添鑽山門三箇

回事處一座三間明間面寬一丈二次間面寬九
尺九寸進深一丈前廊深三尺四寸頭停瓦片
破碎花邊傷損山簷牆磚塊酥城坎牆二
堵磚塊破碎台幫磚塊酥城前後廊內並
屋內地而磚塊破碎押面石走錯東三間欠
高炕一鋪後簷有門二箇

謹擬

頭停拘抵夾隴齊理花邊山簷牆磚塊
握磨見新坎牆二堵磚塊我補台帮握磨
前後廊並屋內地面找慢尺四方磚西添鑽
山門口箇東三間成搭高炕鋪後簷原有門
口箇補砌押面石支錯歸安

過廳一座五間明間面寬九尺七寸二次稍間面寬九
尺二寸進深一丈五尺前後廊內地面頭停瓦片
破碎花邊不齊西山牆歪閃坎牆磚塊酥城屋
內並廊內地面磚塊傷損不齊前後踏蹂押
面石走錯

謹擬

頭停夾隴齊理簷頭西山牆抹什坎牆檐磨
見新屋內並廊內地面找墁尺四方磚前後踏
蹂押面石添換埽安

東西廂房各三間明間面寬九尺二次間面寬八尺
六寸頭傳瓦片破碎言頭不齊西廂房南山炮傷一
處花活捲草無存山言牆磚塊酥減後言牆
拆密窪二箇屋內欠高炕二舖屋內地面並台幫
磚塊破碎押面石料走錯

謹擬

頭停夾隴齊理簷頭添補清水脊花活搭草山
簷塼捱磨見新後簷塼拆密墜補砌成拾高
炕二鋪屋內地面尺二方磚找漫台幫找補大沙
滾磚押面石料煇安

東西搗塼二堵隨角門頭停瓦片不齊水盤沿並塼
身甑塊酥城

謹擬

頭停夾隴水盤簷並塼身磚塊捱磨見新

廳房後東西廂房各二間頭停瓦片破碎山簷
牆並腿子坎牆甃塊酥減屋內地而甃塊破碎
台幫酥減押面石走錯欠接角石二分

謹擬

頭停拘抵夾隴山簷牆並腿子坎牆我補抹
什見新屋內地而找墁尺二方甃我補台幫大

沙滾磚添安接角石押面石歸安

垂花門一座見方八尺二寸頭停瓦片破碎勾滴不

齊門內地面並台幫磚塊破碎押面石酥裂

走錯

謹擬

頭停夾隴掇節齊理勾滴台幫抹什門內地
面我墁尺二方甄握磨見新押面石添補

歸安

東西看面牆二道湊長四丈四尺七寸高八尺頭傳瓦
片不齊牆身磚塊酥城灰皮脫落

謹擬

頭傳夾隴捉節齊理簷頭牆身甃塊剔補
擦磨見新抹飾見新

大房一座五間明間面寬九尺八寸二次稍間面寬各

九尺二寸進深一丈八尺前後廊深四尺頭停瓦片

破碎不齊山簷牆並坎牆磚塊酥城牆身密

窪四箇屋內地面磚塊酥城廊內地面破碎

西稍間欠高炕一鋪東稍間欠高炕一鋪台

幫磚塊破碎前後押面石走錯

謹擬

頭停查補夾隴山簷牆並坎牆台幫我補抹什
見新牆身窟窿四箇補砌屋內並前廊內
地面磚塊尺四方磚我漫添高炕二鋪前後押
面石料我補歸安

東順山房一座三間頭停瓦片破碎簷頭不齊山
簷牆執塊酥城屋內地而執塊破碎押面
石走錯

謹擬

頭停揭完簷頭花邊齊簷其餘查補夾
隴見新山簷牆我補抹什屋內地而磚塊尺

四方磚找墁押面石歸安

西耳房一座面寬一丈進深一丈六尺磚瓦無存

謹擬

原舊地盤不動台幫灰砌灰拘傳城磚上安尺二押
面並踏跺石添安山簷牆並坎牆腿子下肩細
乾擺磚上身外皮停泥磚撕縫到頂水盤簷
成做兩山上安拔簷二層尺二方磚博縫一層牆

身裡皮下肩大沙滾磚倘白上身砌碎磚抹什
白灰一層頭停苫席箔各一層苫攪灰滑稽泥
背一層青灰背一層調排山脊筒瓦押稍圭角
盤窠陰陽板瓦花邊齊簷屋內地面砍細尺
四方磚細墁木植另有冊

東西廂房各三間明間面寬九尺一寸二次間八尺進深
一丈一尺八寸前廊深三尺五寸頭停瓦片破碎山
簷牆黻閃屋內地磚塊破碎欠高炕二鋪台
幫磚塊破碎押面石走錯

謹擬

頭停查補夾隴見新我補跨草山簷牆找補抹什

屋內地面尺四方磚我墁成搭高炕二鋪炕幫
大沙滾磚灰砌炕面尺二方磚台幫我補抹什
見新押面石並踏蹠我補歸安

東西露頂各一間面寬六尺八寸進深一丈頭停瓦片破
碎山簷牆酥城台幫磚塊破碎屋內地磚塊
破碎石料走錯

謹擬

頭停查補夾龍山簷牆捱磨我補台幫見新
屋內地面尺四方磚我墁押面歸安

東西拐角遊廊各三間頭停瓦片破碎勾滴
不齊簷牆並台幫磚塊酥城屋內地而
磚塊破碎押面石走錯

謹擬

頭停夾隴捉節齊理勾滴山簷牆並台幫
磨見新屋內地而尺二方磚找漫押面

接角石料添補歸安

後罩房一座十間面寬各照舊進深一丈四尺七
寸前廊深三尺六寸頭停洋烟角二箇瓦片
花邊不齊山簷牆坎墻磚塊酥減東三間
欠高炕一鋪西稍間欠廊心一架東三間拆去
格斷一槽後簷密窪一箇西稍間並廊內地
面磚塊酥減東三間屋內並廊內地面磚

塊破碎台幫甃塊酥減押面石走錯

謹擬

頭停補甃烟甬我補瓦片椽望其餘查
補夾隴見新齊理花邊山簷牆並坎牆
我補抹什東三間成搭高炕一鋪炕幫大
沙滾磚炕面尺四方磚西稍添廊心一架下

肩十五層停泥磚灰砌灰拘上月線紡虎
頭枋交圈軟心成做抹什白灰東三間格斷
拆去補砌後簷窗窟窿西稍間屋內並廊內
地面尺四方甃我塹東三間屋內並廊內地
面我塹台幫我補抹什押面踏踩石料歸安

東西牆二道湊長五丈高七尺隨東角門磚
瓦無存

謹擬

牆灰砌白大沙滾磚東角門頭停
上擺安花瓦刷漿見新

以上所有房間山簷牆枕牆並台幫如有墜磨

撤去改找補抹飾見新

謹將現查

桂公府所有房間木植並內外簷裝修情形做法

列後

計開

西院

宮門一座三間明間面寬一丈七寸二次間面寬八

尺寸進深一丈四尺三寸現查門扇劈裂門內

屏封影壁一座門扇葫蘆牙子俱傷損不齊

內外簷裝修無存

風門二扇

裏葉八塊

啞叭杵一根

西次間後簷枋子一根

板牆四槽

橫披窗一扇

謹擬

內外簷裝修照舊添新其餘傷損釘補

整齊俱用新松木成做照舊油什

南房二座計八間現查外檐裝修缺欠內檐裝修

無存

風門一扇

窗戶八扇

內裡進深板牆四槽

謹擬

內外檐裝修照舊式添新俱用新松木成做

照舊油飾

西廂房一座三間明間面寬九尺二次間面寬各六尺四寸進深一丈二尺前後廊深三尺五寸現查外檐裝

修無存

腿子風門三扇

欂櫨心三扇

謹擬

照舊式樣添新其餘舊式釘補整齊照舊
油飾俱用新松木成做

東平台遊廊九間現查外檐裝修無存

坐櫈四扇

花牙二對

瓶兒欄杆一扇

謹擬

照舊式樣外檐裝修添新其餘傷損釘

補整齊俱用新松木成做照舊油飾

廨事處一座三間明間面寬一丈二次間面寬九尺九

寸進深一丈前廊深三尺四寸缺欠窗戶四扇卧風閣一

槽內簷東縫排岔一槽西縫木板牆一槽隨門口門扇

西山鑽山門桶一合隨單扇門一扇無存

謹擬

照舊式內外簷裝修添新其餘傷損釘補

齊整俱用新松木成做照舊油飾

穿堂一座五間明間面寬九尺六寸二次稍間各

面寬九尺二寸進深一丈前後廊深各三尺四寸

現查外檐裝修缺欠內檐裝修無存

窗戶七扇

拐子坐橙二箇

花牙子一塊

平風門一槽

下杓一根

東西二縫鷄腿罩二槽

玻璃紗卷四槽

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損釘補整齊俱用

新松木成做照舊油飾

過廳一座五間明間寬九尺七寸二次稍間各面

寬九尺二寸進深一丈五尺前後廊深四尺現查

外簷裝修缺欠內簷裝修無存

窗戶九扇

玻璃二塊

後簷玻璃紗屋二槽

前簷格扇二扇

簾架卧風格二槽

內簷明間後金面寬罩壁門一槽

進深隨後廊板牆二槽

二次間鷄腿罩二槽

東西稍間後簷木床二分

謹擬

內簷缺欠添新其餘外簷傷損釘補整齊

俱用新松木成做照舊油飾

東西廂房二座計六間明間面寬九尺二次間各
面寬八尺六寸東廂房進深八尺三寸西廂房進

深一丈一尺三寸現查

外簷裝修缺內簷裝修無存

卧風格二槽

風門二扇

玻璃紗屨四槽

內簷鷄腿罩二槽

板牆二槽

荷葉門二合

北山角門二座門扇枚框

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損釘補整齊俱

用新松木成做照舊油飾

過廳後東西廂房二座各二間各面寬八尺二寸

進深一丈二尺現查

外簷裝修缺欠內簷裝修無存

格扇三扇

卧風格二槽

內簷格斷板二槽

謹擬

缺欠照舊添新其餘釘補齊整俱用新松

木成做照舊油飾

垂花門一座進深面寬見方八尺二寸現查

外簷裝修缺欠內簷裝修無存

全邊門一合

餘腮板下杌一根

平風門一槽

抱框二根

上下杓二根

拐子坐橙四扇

謹擬

缺欠添新其餘釘補整齊俱用新松木成
做照舊油什

大房一座五間面寬九尺八寸二次稍間各面寬

九尺二寸進深一丈八尺前後廊深各四尺現查

外簷裝修缺欠內簷裝修無存

窗戶二十一扇

玻璃紗窗一槽玻璃四塊

卧風格一槽

內簷明間後金床罩一槽

東一縫落地罩一槽

西一縫欄杆罩一槽

前金板牆方窗四槽

西二縫板牆真假門口方窗一槽

西稍間前簷炕罩一槽

東二縫壁紗廚一槽

二次間後金落地罩二槽

二稍間後金板牆真假門口二槽

後廊內板牆四槽

謹擬

內外簷裝修照舊添新其餘釘補整

齊俱用新松木成做照舊油飾

東順山房三間現查缺欠前簷明間

格扇一槽

連架一架

卧風閣一槽

玻璃紗屋二槽

枝摘窓二槽檯條傷損不齊

謹擬

缺欠照舊添新其餘傷損釘補整齊俱用新

松木成做照舊油什

前接平台二間坍塌不用

西順山房一座三間明間面寬九尺一寸二次間八尺進

深一丈一尺八寸拆毀無存

謹擬

補蓋豎立大木五檁二縫枕二排山前後一檁三件

頭停補釘檐腦椽連檐瓦口內外檐裝修照

東順山房尺寸樣式成做俱用新松木照舊油飾

大房兩邊轉角遊廊計六間現查外簷裝修無

存

坐橙八扇

倒掛楣子一扇

花芽四對

西廊後單扇門一扇

隨坎框

謹擬

照舊添新其餘釘補俱用新松木成做照舊

油什

東西廂房二座各三間現查外簷裝修缺欠內

簷無存

窓戶四扇

風門二扇

玻璃四塊內裡板牆二槽落地罩二槽

謹擬

照舊添新其餘釘補齊整俱用新松木成做

照舊油什

東西露頂各一間缺欠風門二扇

謹擬

添新照舊油什用新松木成做

後罩房一座十間明五間現查內外簷裝修缺
欠窻戶八扇卧風閣一槽落地罩二槽板牆三槽
東三間卧風閣一槽玻璃紗屨二槽內簷板牆
一槽落地罩一槽西進間風門一扇撒帶門一合
無存其餘窻戶四扇檯條傷損不齊

謹擬

缺欠照舊添新其餘釘補齊整照舊油什
俱用新松木成做

隨牆平門一槽無存

過木一根

菱角木四根

上下坎各一根

抱框二根

平門四扇

謹擬

缺欠添新俱用新松木成做照舊油飾
以上房間並內外簷裝修照舊糊什

天德木廠

平